

## Trompeterager, vejanlæg, konstaterede fejl og mangler, marts 2015

Platform ved nr. 12: revne og hul i asfalt

Nord for nr. 7,  
revner og huller i  
asfalt

Syd for nr. 6, revne  
og hul i asfalt, løs  
sten ved pæl

Fjernvarme, ud for nr. 4,  
ved bump, mangler  
asfaltering ind mod bump

"Bump", mellem nr. 12 og nr. 14 er for høj. Øverste række  
brosten sænkes 2 – 3 cm.

Platform, nord  
for nr. 3, revner  
og hul i asfalt

Ud for nr. 2, hul i opkørsel

Fjernvarme: opkørsel til nr. 16 mangler slidlag

Nord for nr. 27, pæl skal  
alligevel ikke fjernes

Pæl: Ud for nr. 46, den  
nordligste pæl fjernes

Ud for grønt område: løs sten på hjørne

Fjernvarme: ud for nr. 24  
opkørsel mangler slidlag

Løse kantsten ud for  
nr. 26

Ud for opkørsel til nr.  
32, hul i asfalt

På hjørnet, ud for nr. 21, (i svinget), løs sten

Cykelsti: alfaltering  
omkring kloakdæksler

Grundejerforeningen  
v. Anton Klaaby  
Trompeterager 26  
6470 Sydals